

**Tischvorlage**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>TOP</b>
Gemeindevertretung Schülldorf	07.12.2023	öffentlich	25.

**Beratung und Beschlussfassung über die Instandsetzung des Daches des Holzschuppens**

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die vorhandene Dacheindeckung besteht teilweise noch aus asbesthaltigen Wellplatten, welche an 3 Stellen eine Leckage vorweisen. Nach einem Ortstermin am 10.11.2023 wurden gemeinsam mit dem Bauausschuss 2 Lösungsvorschläge erarbeitet:

Lösungsvorschlag 1:

- Die vorhandene Dacheindeckung wird unter Berücksichtigung der derzeitigen Vorschriften bzgl. Asbestsanierung demontiert, abgefahren und entsorgt (Kosten ca. 600 €)
- Die Unterkonstruktion wird gereinigt und falls nötig ggfs. teilweise erneuert (Kosten ca. 250 €)
- Lieferung und Montage von Stahltrapezblechen (Farbe: anthrazit 50µ, Stärke: 0,75mm, Profil: 20/115) (Kosten ca. 1.400 €)
- Lieferung und Montage von Organgblechen in demselben Ton wie die Hauptposition (Kosten ca. 450 €)
- Gesamtkostenschätzung ca. 3.200 €

Lösungsvorschlag 2:

- Die defekten Wellplatten demontieren, abfahren, entsorgen und durch neue Faserzement-Wellplatten ersetzen.
- Menge: 3 Stk.; Profil: Welle 8
- Gesamtkostenschätzung ca. 950 €

Gemäß § 4 Abs. 1 Buchstabe b) erfolgte die Vorberatung im Bau- und Wegeausschuss, der abschließende Beschluss wird durch die Gemeindevertretung gefasst. Der Bau- und Wegeausschuss hat sich in der Sitzung am 16.11.2023 mehrheitlich für den Lösungsvorschlag 2 ausgesprochen.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter dem Produktsachkonto 03/36600.5211000 – Jugendzentrum, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - zu Verfügung.

3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die defekten Wellplatten des Schuppens gem. Lösungsvorschlag 2 zu ersetzen.

Im Auftrage  
gez.  
Christian Reese