


ERSCHLIEBUNG B-PLAN NR. 10.3

IN

24782 OSTERRÖNFELD B-PLAN NR. 10.3, GEWERBEGEBIET "AM KAMP"

Auftraggeber:

Amt Eiderkanal



BAUGRUNDBEURTEILUNG

(AU 0875-17-003 / 07.11.2025)

ERSCHLIEBUNG B-PLAN NR. 10.3



GEWERBEGEBIET "AM KAMP" 24783 OSTERRÖNFELD

- - BAUGRUNDBEURTEILUNG- - - -

ANLAGEN

Bodenprofildarstellung
 Körnungslinien
 Durchlässigkeitsversuche
 Schichtenverzeichnis
 0875-17-003 / 2.1
 0875-17-003 / 3.1+3.2
 0875-17-003 / 4.1

- 1. VERANLASSUNG
- 2. PLANUNTERLAGEN
- 3. BAUGELÄNDE UND BEBAUUNG
- 4. BAUGRUND

Unterhalb humoser Deckschichten (Mutter-/Oberböden) und von Auffüllungen wurden ausschließlich Sande erbohrt.

- 5. BODENKENNWERTE
- 6. WASSER

Im Zuge der Feldarbeiten wurden Wasserstände zwischen rd. 4,90 m und rd. 5,70 m unter Geländeoberfläche bzw. zwischen rd. 5,20 mNHN und rd. 4,27 mNHN festgestellt. Mit Schwankungen und ggf. lokalen Aufstaus ist zu rechnen.

7. BAUGRUNDBEWERTUNG

Aus geotechnischer Sicht ist für "übliche" Bebauungen von Flachgründungen auszugehen. Bodenersatz- und Nachverdichtungsmaßnahmen sowie ggf. Verfahren des Spezialstiefbaus werden notwendig.

8. BAUGRUBEN

9. TROCKEN-/WASSERHALTUNG

Für unterkellerte Baukörper/Bauteile werden mind.
Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchte und Drainagen erforderlich oder sollten wasserundurchlässige
Wannenkonstruktionen konzipiert werden. Für nicht unterkellerte Baukörper sind Schutzmaßnahmen gegen
Bodenfeuchte und ggf. Drainagen vorzusehen. Für die
Ableitung sich aufstauenden Oberflächenwassers ist Sorge zu tragen. In der Bauphase sind wesentliche
Wasserhaltungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Sitz der Gesellschaft Bredenbek ein Unternehmen der KIRCHNER INGENIEURE

Amtsgericht Kiel HRB 25925 KI

Geschäftsführer Jasper Strauß, Jan Quente, Stefan Kindt


Geoelektrische Messungen
Laboranalysen
Baugrundgutachten
Geotechnische Nachweise
Baugrubenplanung
Bodenschutzkonzepte und
bodenkundliche Baubegleitg.
Bodenmanagement
Umweltgeotechnik
Fachbauleitung
Beweissicherung
Kontrollprüfungen
Prüfstelle nach RAP Stra
Flüssigboden

Baugrunduntersuchungen

Bovenauer Straße 4 24796 Bredenbek

04334 / 18 168 0 Fon 04334 / 18 168 22 Fax

www.gsb.sh info@gsb.sh



Baugrundbeurteilung



10.VERSICKERUNG

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aus geotechnischer Sicht möglich.

11.ZUSAMMENFASSUNG

GSB

■ 0875-17-003 **■**

Baugrundbeurteilung

1. VERANLASSUNG

In 24783 Osterrönfeld, westlich der Dorfstraße und nördlich der B 202 ist die Erschließung des B-Plans Nr. 10.3 Gewerbegebiet "Am Kamp" geplant.

Wir wurden beauftragt orientierende Baugrunduntersuchungen und umwelttechnische Untersuchungen durchzuführen sowie eine Baugrundbeurteilung zu erstellen.

2. PLANUNTERLAGEN

Für die Bearbeitung standen uns folgende Planunterlagen zur Verfügung:

2.1 erhaltene Planunterlagen

Lageplan, M 1:2.000, Planungsstand 26.02.2025

2.2 von Baugrundaufschlüssen

 Schichtenverzeichnisse und 57 gestörte Bodenproben von 11 Kleinrammbohrungen, ausgeführt am 03.06.2025 und 20.10.2025

3. BAUGELÄNDE UND BEBAUUNG

Die Lage des Grundstücks ist aus dem Lageplan der Anl. 1.1 und der Abb. 1 ersichtlich.




Abb. 1: Lageplanausschnitt (o. M.)



■ 0875-17-003 ■ Baugrundbeurteilung

Die Sondierpunkte wurden lage- und höhenmäßig mit einem GNSS-Gerät eingemessen (Genauigkeit der Lage ±2 cm, Höhe ±4 cm).

Nach den höhenmäßig eingemessenen Ansatzpunkten der Kleinrammbohrungen wies das Gelände einen max. Höhenunterschied von $\Delta h = 3,47$ m (BS 112 = 12,64 mNHN, BS 9 = 9,17 mNHN) auf.



Abb. 2: Fotografie vom 20.10.2025



Abb. 3: Fotografie vom 20.10.2025

4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden 11 Kleinrammbohrungen gemäß DIN EN ISO 22475-1 bis in eine Tiefe von max. 8,00 m ab Geländeoberfläche niedergebracht.

Die Ansatzpunkte der Sondierungen können dem Lageplan (Anlage 1.1) und der Abbildung 1 (s.o.) entnommen werden.

Die Bodenschichtung wurde nach den Schichtenverzeichnissen bzw. unserer kornanalytischen Bewertung der Bodenproben in Form von Bodenprofilen höhengerecht auf Anl. 1.1 aufgetragen.

Für die Bearbeitung standen Bodenproben der Güteklasse 3-5 aus den Kleinrammbohrungen \varnothing 80 – 40 mm zur Verfügung. Im Erdbaulabor wurden Kornfraktionen gemäß DIN EN ISO 17892, Teil 4 und Wasserdurchlässigkeiten gemäß DIN 18130 bestimmt (Gerätes mit "fallender Druckhöhe"). Die Einzelergebnisse sind den Anlagen 2.1 sowie 3.1 und 3.2 zu entnehmen.

Die Einstufung der Durchlässigkeitsbeiwerte aus den Kornanalysen erfolgte nach Hazen.

Die Bodenkennwerte der im Folgenden behandelten Böden sind Abs. 5. zu entnehmen.



■ 0875-17-003 ■ Baugrundbeurteilung

4.2 Bodenschichtung

Unterhalb humoser Deckschichten (Mutter-/Oberböden), die Mächtigkeiten zwischen rd. 0,25 m und rd. 0,85 m aufwiesen sowie von Auffüllungen, die bis zu rd. 1,10 m unter Geländeoberfläche reichen, wurden durchgehend Sande erbohrt.




Abb. 4: Bodenprofile (s. Anl. 1.1)

4.3 Baugrundeigenschaften

4.3.1 Mutter-/Oberboden

Die Mutter-/Oberböden sind als nur sehr bedingt tragfähig bzw. setzungsverursachend einzustufen und sollten nicht überbaut werden.

Mutterboden ist gem. § 202 BauGB im nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.

4.3.2 Auffüllungen

Bei den Auffüllungen handelt es sich um umgelagerte Mutter-/Oberböden, die unterschiedlich hohe Anteile an Sand sowie teilweise Schlacke- und Ziegelreste aufwiesen.

Die Auffüllungen sind als nur sehr bedingt tragfähig bzw. setzungsverursachend einzustufen und sollten nicht überbaut werden.

4.3.3 Sand

Bei den Sanden handelt es sich um Fein- und Mittelsande, die unterschiedlich hohe Anteile an Kies, Grobsand und Schluff sowie teilweise Schluffbrocken und Schlufflagen aufwiesen.

0875-17-003

Baugrundbeurteilung

Die Körnungslinien der Anlage 2.1 stellen den Kornaufbau repräsentativ dar.

Entsprechend dem Bohrfortschritt werden die Sande erfahrungsgemäß in locker-mitteldichte und mitteldichte Lagerung eingestuft. Genauere Angaben sind mit Rammsondierungen möglich.

Die Sande sind ausreichend scherfest, wenig zusammendrückbar und daher hinreichend tragfähig sowie durchlässig. Von einem leicht erhöhten Setzungsverhalten der in locker-mitteldichter Lagerung anstehenden Sande ist auszugehen.

Nach DIN 18130 wurden mittels "fallender Druckhöhe" Wasserdurchlässigkeiten von $k_{f,DIN~18130}=1,3~x~10^{-4}~m/s$ bis $k_{f,DIN~18130}=4,2~x~10^{-5}~m/s$ festgestellt. Einzelergebnisse sind den Anlagen 3.1 und 3.2 zu entnehmen.

4.4 umwelttechnische Untersuchungen

Für eine orientierende Bewertung der Böden gemäß BBodSchV (Mutter-/Oberboden und Auffüllungen) und LAGA TR-Boden (Auffüllungen du Sande) wurden aus den entnommenen Bodenproben masserichtige Probenaliquote zu 3 Mischproben (MP 1 bis MP 3) wie folgt zusammengeführt und zur Untersuchung an die Eurofins Umwelt Nord GmbH überstellt.

Mischprobe	Zusammensetzung	Boden
MP 1	BS 1/1 + 2/1 + 3/1 + 4/1 + 6/1 + 9/1 +	Mutter-/Oberboden
	10/1	
MP 2	BS 107/1 + 108/1 + 11/1 + 112/1	Auffüllungen
MP 3	BS 1-6/2-3 + 9/2-3 + 10/2-3 +107/3-4 +	Sande
	108/3-4 + 11/2 + 112/2-3	

Pr. = Probe identisch mit BP in Anl. 1.1

BS= Bohrsondierung

MP= Mischprobe

Die Analyseergebnisse liegen derzeit noch nicht vor und werden zu gegebenen Zeitpunkt nachgereicht.

5. BODENKENNWERTE CHARAKTERISTISCHE WERTE

Aufgrund unserer Bodenansprachen sowie Erfahrungen mit vergleichbaren Böden können folgende bodenmechanische Kennziffern, die jeweils Minimalwerte darstellen, in Ansatz gebracht werden:

Bodenart	Scherfestigkeit		Wic	hte	Steifemodul (2)	Bodenklasse ⁽¹⁾		
	φ [0]	c' [KN/m²]	γ [KN/m³]	γ′ [KN/m³]	E _s [MN/m ²]	DIN 18300 (1)		
Mutter-/Oberböden und Auffüllungen		Aushub erforderlich						
Sande	30,0 – 34,0	0,0	17 – 18	10 – 11	30 – 60	3, 4		

⁽¹⁾ Bodenklassen gemäß DIN 18300 Ausgabe 2012

⁽²⁾ Die Steifemoduln, insbesondere der bindigen Böden, sind auf Basis der Laborversuche und der Bodenansprache aufgrund von Erfahrungen abgeschätzt. Eine genauere Bestimmung kann nur anhand ungestörter Bodenproben und entsprechender Druck-Setzungs-Versuche erfolgen, bzw. bei rolligen Böden über eine Bestimmung der genauen Lagerungsdichte.



Baugrundbeurteilung



6. WASSER

Im Zuge der Feldarbeiten wurden Wasserstände zwischen rd. 4,90 m und rd. 5,70 m unter Geländeoberfläche bzw. zwischen rd. 5,20 mNHN und rd. 4,27 mNHN festgestellt. Schwankungen um mehrere Dezimeter und lokale Aufstaus über schluffigen Sandzonen, jahreszeitlich- und witterungsbedingt, sind zu erwarten.

Ohne die Auswertung langfristiger Pegeldaten sind erfahrungsgemäß Wasserstandsschwankungen um rd. ±1,00 m möglich. Genauere Angaben über den Schwankungsbereich können nur durch langfristige Pegelmessungen erfolgen.

7. BAUGRUNDBEWERTUNG

7.1 Gebäude

Allgemein ist nach den Baugrunduntersuchungen für "übliche" Bebauungen aus geotechnischer Sicht von Flachgründungen auszugehen.

Sämtliche Mutter-/Oberböden und die Auffüllungen sollten ausgeräumt und durch Sand/Kiessand ersetzt werden. Ferner sollten die in den Aushubebenen anstehenden Sande von der Oberfläche her mit entsprechend tiefwirkendem Gerät nachverdichtet werden.

Mit "üblichen" Verformungen, u. a. je nach Baukörper, Konstruktion und Fundamentabmessungen, ist zu rechnen, deren Verträglichkeit zu prüfen ist und die bei der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen. Je nach Bauwerk und Anspruch an das Setzungsverhalten (z. B. für automatisierte Hochregallager) werden ggf. weitergehende Maßnahmen mit einem Verfahren des Spezialtiefbaus (z. B. Rüttelstopfverdichtung) erforderlich.

Einzelbeurteilungen für Baumaßnahmen auf der Grundlage weitere Untersuchungen werden erforderlich.

7.2 Verkehrsflächen

Allgemein muss davon ausgegangen werden, dass auf dem freigelegten "Planum" für die Verkehrsflächen ein Verformungsmodul von $E_{v2} \ge 45$ MN/m² bzw. $E_{v2} \ge 100$ MN/m² und $E_{v2} \ge 120$ MN/m² (siehe ZTV-SoB StB 20) ohne zusätzliche Maßnahmen nur bereichsweise nachzuweisen ist.

Sind die o. g. Forderungen an den Untergrund, u. a. auch aufgrund von Gewährleistungsansprüchen, einzuhalten, werden erfahrungsgemäß Nachverdichtungsmaßnahmen notwendig. Alternativ ist eine Stabilisierung/Verfestigung der Böden mit Bindemittel (Kalk-/Zement-Gemisch) möglich.

Sämtliche Mutter-/Oberböden und Auffüllungen sind auszuräumen.



■ 0875-17-003 ■ Baugrundbeurteilung

Die Anordnung eines Geogitters zur Reduzierung und Vergleichmäßigung von Verformungen kann erwogen werden.

Der Verkehrsflächenaufbau ist entsprechend der RStO zu wählen.

Die Verdichtungsgrade richten sich nach der ZTV SoB-StB 20 und ZTV-StB 17 und sollten zu gegebenem Zeitpunkt durch entsprechende Kontrolluntersuchungen ggf. mit "Probefeldern" nachgewiesen werden. Die Termine sind uns rechtzeitig bekannt zu geben.

7.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Ausgehend von einer angenommenen Höhenlage der Ver- und Entsorgungsleitungen zwischen rd. 1,50 m und rd. 3,00 m unter der derzeitigen Geländeoberfläche sind in den Gründungsebenen Sande zu erwarten.

Gegen die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen als "Flachgründungen" bestehen aus geotechnischer Sicht keine Bedenken.

Für die Sande sollte einen Nachverdichtung von der Aushubebene her mit entsprechend tiefwirkendem Gerät vorgenommen werden.

Mit "üblichen" Setzungen (s ≤ 1 cm) ist zu rechnen.

8. BAUGRUBEN

Baugruben können bei ausreichenden Platzverhältnissen entsprechend der DIN 4124 frei abgeböscht hergestellt werden ($\beta \le 45^{\circ}$).

In Bereichen beengter bzw. nicht ausreichender Platzverhältnisse, u. a. auch aufgrund der Baustellenlogistik, werden statisch nachzuweisende Baugrubensicherungsmaßnahmen erforderlich. Hierzu sind dann die Bodenkennwerte gemäß Abschnitt 5 und der Schichtenverlauf entsprechend den Anlagen 1.1 und 1.2 in Ansatz zu bringen.

9. TROCKEN-/WASSERHALTUNG

Für unterkellerte Bauvorhaben bzw. Bauteile werden mind. Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 und Drainagen gemäß DIN 4095 erforderlich oder sollten wasserundurchlässige Wannenausbildungen gem. DIN 18 533 bzw. DafStb-Richtlinie ("WU-Richtlinie") konzipiert werden.

Für nicht unterkellerte Bauvorhaben sind Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18 533 und ggf. Drainagen gemäß DIN 4095 vorzusehen.

AU 0875-17-003

0875-17-003

Baugrundbeurteilung



Auf die Ableitung von sich aufstauendem Oberflächenwassers wird hingewiesen.

Für die fachgerechte Durchführung der Tiefbauarbeiten sind wesentliche Wasserhaltungsmaßnahmen nicht zu erwarten. Je nach Witterung sollten offene Wasserhaltungen (Pumpensümpfe + Drainagen) vorgehalten bzw. bedarfsgerecht eingesetzt werden. Die Dimensionierung der Wasserhaltungen muss entsprechend dem anfallenden Wasserdargebot vor Ort während des Baugrubenaushubes vorgenommen werden.

10. VERSICKERUNG

Die unterhalb des Mutter-/Oberbodens und der Auffüllungen anstehenden Sande sind gemäß DIN 18130 als durchlässig einzustufen.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aus geotechnischer Sicht möglich.

Die Ausbildung und Bemessung von Versickerungsanlagen muss unter Beachtung des Arbeitsblattes A 138 der DWA erfolgen.

Ein Mindestabstand ≥ 6,00 m zu unterkellerten Baukörpern/Bauteilen und zu Böschungen einzuhalten. Nachbarschaftsrechtliche Belange sind zu berücksichtigen.

11. ZUSAMMENFASSUNG

	<u>STICHWORT</u>	<u>ABSCHNITT</u>
Unterhalb humoser Deckschichten (Mutter-/Oberböden) und von Auffüllungen wurden ausschließlich Sande erbohrt.	BODENSCHICHTUNG	a 4.2
Im Zuge der Feldarbeiten wurden Wasserstände zwischen rd. 4,90 m und rd. 5,70 m unter Geländeoberfläche bzw. zwischen rd. 5,20 mNHN und rd. 4,27 mNHN festgestellt. Mit Schwankungen und ggf. lokalen Aufstaus ist zu rechnen.	WASSER	6.
Aus geotechnischer Sicht ist für "übliche" Bebauungen von Flachgründungen auszugehen. Bodenersatz- und Nachverdichtungsmaßnahmen sowie ggf. Verfahren des Spezialstiefbaus werden notwendig.	BAUGRUNDBEWERTUNG	7.
Baugruben können gemäß DIN 4124 frei abgeböscht hergestellt werden. In Bereichen nicht ausreichender Platzverhältnisse werden statisch nachzuweisende Baugrubensicherungsmaßnahmen notwendig.	BAUGRUBEN	8.

AU 0875-17-003



■ 0875-17-003 ■ Baugrundbeurteilung

Für unterkellerte Baukörper/Bauteile werden mind.
Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchte und Drainagen erforderlich oder sollten wasserundurchlässige
Wannenkonstruktionen konzipiert werden. Für nicht unterkellerte Baukörper sind Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchte und ggf. Drainagen vorzusehen. Für die Ableitung sich aufstauenden Oberflächenwassers ist Sorge zu tragen. In der Bauphase sind wesentliche Wasserhaltungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist möglich.

TROCKEN-/
WASSERHALTUNG



9.

VERSICKERUNG



10.

Dipl.-Ing. Jan Quente

GSB GrundbauINGENIEURE GmbH

AU 0875-17-003 -10 -

BS 2 BS 3 BS 1 11.51 mNHN BS 6 GOK UTM 32544519.44 / 6015365.39 10.64 mNHN BS 4 B.Pr. 1 0.25— UTM 32544469.81 / 6015343.06 GOK 0.40 Mu, dbn B.Pr. 1 0.40 9.33 mNHN 0.50 Mu, dbn B.Pr. 1 0.50 B.Pr. 2 1.75 UTM 32544497.85 / 6015436.39 fS, ms, e.
U-Lagen, bn,
nzb, f. B.Pr. 1 0.85 0.85 B.Pr. 2 1.90 0.65 B.Pr. 1 0.65 B.Pr. 2 2.00 fS, ms, e. U-Lagen, bn, B.Pr. 3 3.25 fS, ms, e. U-Lagen, bn, nzb, f. B.Pr. 2 2.35 B.Pr. 3 3.40 B.Pr. 3 3.50 B.Pr. 2 2.15 U-Lagen, bn, B.Pr. 4 4.75 fS, ms, U-Lagen, bn, nzb, f. fS, ms, e. U-Lagen, bn, B.Pr. 3 3.85 B.Pr. 4 4.90 4.90 fS, ms, e. 3.65 B.Pr. 3 3.65 B.Pr. 5 6.00 U-Lagen, bn, fS, ms, e. fS, ms, e. B.Pr. 5 6.00 5.80 (5.20) 721.10.2025 6.00 nzb, f. 5.70 (4.94) _U-Lagen, bn, _U-Lagen, bn, Wasserspiegel nicht messbar, Bohrloch zugefallen B.Pr. 5 6.00 21.10.2025 B.Pr. 4 5.35 nzb, f. fS, ms, e. U-Lagen, bn, B.Pr. 4 5.15 5.00 (4.33) 7 21,10,2025 5.00 fS, ms, e. ___fS, ms, e.__ 5.00 U-Lagen, bn, U-Lagen, bn, kein Wasser angetroffen 6.00 fS, ms, e. BS 112 U-Lagen, bn, nzb, f. -BS 108 BS 11 12.64 mNHN BS 10 mNHN 12.02 mNHN GOK UTM 32544590.94 / 6015493.57 13.00 BS 107 UTM 32544573.27 / 6015441.94 GOK B.Pr. 1 0.50 B.Pr. 2 0.90 10.55 mNHN A, Mu, Schlacker., A, Mu, s, g', dbn, nzb, BS 9 mS, gs, fs, B.Pr. 1 0.70 UTM 32544578.59 / 6015406.14 dbn, nzb g', bn, nzb, B.Pr. 2_1.10_ __B.Pr. 1_1.10__ szb, f. B.Pr. 1 0.25— B.Pr. 3 2.00 9.17 mNHN mS, qs, fs, B.Pr. 3 2.00 gs', bn, nzb UTM 32544543.15 / 6015471.07 mS, fs, u', B.Pr. 4 3.00 szb, f. - szb, f. B.Pr. 2 2.60 bn, nzb, f. 1.20 B.Pr. 2 1.75 mS, fs, gs', __fS, ms, gs',_ 9.00 B.Pr. 4-3.20 B.Pr. 5 3.90 g', e. U-Brocken, B.Pr. 1 0.50 bn, szb, f. bn, nzb, f. fS, ms, u', Kein Wasserspiegel messbar, da Bohrloch zugefallen bei 4,0 m fS, ms', u', __B.Pr. 3_4.10__ B.Pr. 3 3.25 B.Pr. 5 4.30 bn, nzb, f 4.40 fS, ms, u', bn, nzb, f. fS, ms, bn, B.Pr. 2 2.00 B.Pr. 6 5.20 mS, fs, gs',-B.Pr. 4 3.90 bn, nzb, f. bn, nzb, f. B.Pr. 4 5.60 B.Pr. 4 4.75 B.Pr. 7 5.90 mS, fs, gs', gr - bn, nzb, B.Pr. 3 3.50 3.50 Kein Wasserspiegel messbar, da Bohrloch zugefallen kein Wasser angetroffen B.Pr. 5 5.30 5.40 (5.15) 5.00 B.Pr. 5 6.25 B.Pr. 4 5.00 4.90 (4.27) mS, fs, gs', B.Pr. 6_6.60 21.10.2025 fS, ms, bn, nzb, n. B.Pr. 6 7.75 B.Pr. 5 6.00 B.Pr. 7 7.90 Wasserspiegel nicht messbar, Bohrloch zugefallen

Datei: H:\Auftraege\2017\0875-17\0875-17-003-Erschließung 2025\Zeichnungen\0875-17-003_Profile-02.bop

Legende allgemein + Grundwasser


• Aufbewahrungszeit der Proben


• Geländelinien geradlinig interpolier

• $\frac{2,45}{30.05.00}$ GW Bohrende

mind. 3 Monate

ausgepegelt!





Legende Lageplan


BS 1

dargestellte Sondierung

Bohrpunktlagen in UTM/ETRS89-Koordinaten (Genauigkeit: Lage +/-2 cm; Höhe +/-4 cm). Die angegebenen Koordinaten sind maßgeblich. Die tatsächliche Lage der Bohrpunkte ist aus den UTM-Werten herzuleiten. Die Lage der Bohrpunkte ist nur skizzenhaft aufgetragen. Unsere Höheneinmessung ersetzt nicht das Einmessen durch den Vermesser.









GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Straße 4 04334 / 18168-0 Fon

24796 Bredenbek

04334 / 18168-22 Fax

www.gsb.sh info@gsb.sh web mail


Körnungslinie **DIN EN ISO 17892-4**

BV: Erschließung B-Plan Nr. 10.3

Gewerbegebiet "Am Kamp", 24783 Osterrönfeld

AG: Amt Eiderkanal

Arbeitsweise: Nassabsiebung



Signatur:	Bezeichnung:	Tiefe:	Bodenart:	U/Cc	T/U/S/G [%]:	k [m/s] (Hazen):	Frostsicherheit:	Bodengruppe:	Bemerkungen: h:\Auf_2017\08
	BS 1	2,00 m	fS, u, ms	-/-	- /17.5/81.2/1.4	-	F3	SU*	Labor\KVS\ 0875-17-003-K\
	BS 11	2,60 m	fS, ms, u'	2.7/1.1	- /5.1/94.7/0.3	6.9 · 10 ⁻⁵	F1	SU	
	BS 107	2,50 m	fS, u, ms	-/-	- /18.6/81.0/0.4	-	F3	SU*	Bearbeiter: tvr

Bemerkungen: h:\Auf_2017\0875-17\ Labor\KVS\ 0875-17-003-KVS-01



Datum: 06.05.2025

Auftragsnummer: 0875-17-003 Anlage:



GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Straße 4

24796 Bredenbek

04334 / 18168-0 Fon 04334 / 18168-22 Fax www.gsb.sh web info@gsb.sh mail


Durchlässigkeitsversuch

nach DIN EN ISO 17892-11 (fallender hydraulischer Gradient)

BV: Erschließung B-Plan Nr. 10.3, Gewerbegebiet "Am Kamp", 24783 Osterrönfeld

Prüfungsnummer: 0875-17-003 Probe entnommen am: 21.10.2025/mtk

Art der Entnahme: GP Bearbeiter: tvr Ort: siehe Bezeichnung Station: siehe Bezeichnung



Bezeichnung:	BS 3 / 1,9 m	BS 9 / 2,0 m	BS 10 / 1,75 m
Signatur:	•	×	G
Versuchstyp:	Fallende Druckhöhe	Fallende Druckhöhe	Fallende Druckhöhe
Durchlässigkeit:	4.2 · 10 ⁻⁵	1.3 · 10 ⁻⁴	5.7 · 10 ⁻⁵
Hydraul. Gefälle:	35.71	25.00	32.26
Probendurchmesser:	9.60	9.60	9.60

Bemerkungen h:\Auf 2017\ 0875-17\Labor\kf-Wert\ 0875-17-003-kf-Wert-01



Auftrags-Nr.: 0875-17-003
Anlage:

3.1



GrundbauINGENIEURE GmbH

Bovenauer Straße 4

24796 Bredenbek

04334 / 18168-0 Fon 04334 / 18168-22 Fax www.gsb.sh info@gsb.sh

web mail


Durchlässigkeitsversuch

nach DIN EN ISO 17892-11 (fallender hydraulischer Gradient)

BV: Erschließung B-Plan Nr. 10.3, Gewerbegebiet "Am Kamp", 24783 Osterrönfeld

Prüfungsnummer: 0875-17-003 Probe entnommen am: 21.10.2025/mtk

Art der Entnahme: GP Bearbeiter: tvr Ort: siehe Bezeichnung Station: siehe Bezeichnung



BS 11 / 2,6 m	BS 108 / 2,0 m
•——•	×
Fallende Druckhöhe	Fallende Druckhöhe
6.1 · 10 ⁻⁵	7.4 · 10 ⁻⁵
45.45	25.00
9.60	9.60
	Fallende Druckhöhe 6.1 · 10 ⁻⁵ 45.45

Bemerkungen h:\Auf 2017\ 0875-17\Labor\kf-Wert\ 0875-17-003-kf-Wert-02



Auftrags-Nr.: 0875-17-003
Anlage:

3.1

GS



Schichtenverzeichnis

für Kleinrammbohrungen mit durchgehender Gewinnung von Bodenproben nach DIN EN ISO 22475-1

Erschließung B-Plan Nr. 10.3

in

24782 Osterrönfeld

B-Plan Nr. 10.3, Gewerbeg<mark>ebiet "Am Kamp"</mark>

Auftragsnummer: 0875-17-003

Kleinrammbohrung Nr.: 1 – 4, 6, 9 – 11, 107 – 108,

112

2.80

Bohrunternehmer: selbst

Bodenansprache: M. T. Knees, Serbay

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Bohrgerät: nach DIN EN 22475-1

Bohrlochdurchmesser: 80 – 40 mm

Verrohrung:

Gebohrt am: 03.06.2025, 20.10.2025

Auftraggeber:

Amt Eiderkanal



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 1

Bohr	un	g BS 1 / Blat	t: 1		Höhe:	10.64 mNHN	Datu 21.1	ım: 0.2025	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	nrt			Bemerkungen	Entnommene Proben		
m	b)	Ergänzende Bemerkung	3 ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden					B.Pr.	1	0.50
0.50	b)								
0.50	c)		d)	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig, einzelne Schluff-Lag	en		feucht	B.Pr. B.Pr.	2	2.00 3.50
	b)			B.Pr.	4	5.00			
5.00	c)		d) nzb						
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittelsa	feucht						
	b)								
5.70	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)			h)	i)				
	1)	Feinsand	g)	11)	')				
	a)	Feinsand, stark mittelsa	andig, einzelne Schluff-Lag	en		feucht - nass, GW (5.70), nach Beendigung der	B.Pr.	5	6.00
6.00	b)					Sondierung			
	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor			<u> </u>	<u> </u>		



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 2

Bohr	un	g BS 2 / Blat	t: 1		Höhe:	11.51 mNHN	Datu 21.1	ım: 0.2025	5
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	ntnom Prot	nmene pen
m	b)	Ergänzende Bemerkung	9 1)			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden					B.Pr.	1	0.25
0.25	b)								
0.20	c)		d)	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittelsa	andig, einzelne Schluff-Lag	en		feucht	B.Pr. B.Pr.	2 3	1.75 3.25
4.75	b)			B.Pr.	4	4.75			
	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittelsa	feucht - nass	B.Pr.	5	6.00			
6.00	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)	d) e)							
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor			•			•



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 3

Bohr	un	g BS 3 / Blat	t: 1		Höhe: (GOK	Datu 21.1	ım: 0.2025	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	ntnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerkung	9 1)			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden					B.Pr.	1	0.40
0.40	b)								
	c)		d) e) dunkelbraun						
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig, einzelne Schluff-Lag	en		feucht	B.Pr. B.Pr.	2	1.90 3.40
4.90	b)			B.Pr.	4	4.90			
1.50	c)		d) _{nzb}	e) braun	e) braun				
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	feucht						
5.80	b)								
5.00	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig, einzelne Schluff-Lag	en		feucht - nass, GW (5.80), nach	B.Pr.	5	6.00
6.00	b)					Beendigung der Sondierung			
0.00	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor	ı	ı				ı



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 4

Bohr	un	g BS 4 / Blat	t: 1		Höhe: 9	9.33 mNHN	Datu 21.1	ım: 0.2025	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	nrt			Bemerkungen	E	ntnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerkung	3 ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden					B.Pr.	1	0.65
0.65	b)								
0.00	c)		d)	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig, einzelne Schluff-Lag	en		feucht	B.Pr. B.Pr.	2	2.15 3.65
	b)								
3.65	c)		d) _{nzb} e) _{braun}						
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	schwach feucht						
	b)								
5.00	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig, einzelne Schluff-Lag	en	TT	nass, GW (5.00),	B.Pr.	4	5.15
	b)					nach Beendigung der Sondierung			
6.00	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)				++				
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 5

Bohr	un	g BS 6 / Blat	t: 1		Höhe: (GOK	Datu 21.1	ım: 0.2025	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	Entnommene Proben		
m	b)	Ergänzende Bemerkung	g ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden					B.Pr.	1	0.85
0.85	b)								
0.05	c)		d)	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig, Schluff-Lagen			feucht, kein Wasser, nach	B.Pr. B.Pr.	2 3	2.35 3.85
6.00	b)		Beendigung der Sondierung	B.Pr.	4	5.35			
	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	raqu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 2.1 Seite 1

Bohr	un	g BS 107 /	Blatt: 1		Höhe:	10.55 mNHN	Datu 03.0	ım: 6.2025	5
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	ntnom Prot	
m	b)	Ergänzende Bemerkung	g ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Auffüllung, Mutterbode	n, Ziegelreste			feucht	Pr.	1	0.70
0.80	b)								
	c)		d) nzb - szb	e) dunkel	braun				
	f)	Auffüllung	g)	h)	i)				
	a)	Mittelsand, feinsandig, kiesig, einzelne Schluff	schwach grobsandig, schw brocken	ach .		feucht	Pr.	2	1.00
1.10	b)								
	c)		d) szb	e) braun					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, mittelsandig,	feucht	Pr. Pr.	3 4	2.50 3.90			
4.00	b)								
4.00	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Mittelsand, feinsandig,	schwach grobsandig			feucht	B.Pr.	5	5.30
5.40	b)								
5.40	c)		d) _{nzb}	e) grau -	braun				
	f)		g)	h)	i)				
	a)		<u> </u>	I	I				
	b)								
	c)	d) e)							
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ng nimmt der wissensch	l naftliche Bearbeiter vor			<u> </u>			



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 2.1 Seite 2

Bohrung BS 108 / Blatt: 1 Höhe: 1					12.02 mNHN	Datum: 03.06.2025			
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	Bemerkungen	Entnommene Proben					
m	b)	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾		Sonderprobe Wasserführung			Tiefe		
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			
	a)	Auffüllung, Mutterbode	feucht	Pr.	1	0.70			
0.80	b)								
0.60	c)		d) nzb - szb	e) dunke	lbraun				
	f)	Auffüllung	g)	h)	i)				
	a)	Mittelsand, grobsandig	feucht	Pr.	2	1.10			
	b)								
1.20	c)		d) nzb - szb	e) braun					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	feucht	Pr.	3	2.00			
	b)								
2.10	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, schwach mit	feucht	Pr.	4 5	3.20 4.30			
	b)			FI.	ر	טכיב			
4.40	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Mittelsand, feinsandig,	feucht	Pr. Pr.	6 7	5.20 5.90			
	b)			Pr.	/	5.90			
6.00	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i)				
4) =: :		ıng nimmt der wissenscl	00.1 5 1						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 6

Bohr	un	g BS 9 / Blat	t: 1		Höhe:	9.17 mNHN	Datu		:
1	2					3	21.10.2025 4 5		6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	Bemerkungen	Entnommene Proben					
m		Ergänzende Bemerkung Beschaffenheit	d) Beschaffenheit	e) Farbe		Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge		Nr	Tiefe in m
Ansatz- punkt	f)	übliche Benennung	g) Geologische Benennung 1)	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Kernverlust Sonstiges			(Unter- kante)
	a)	Mutterboden		B.Pr.	1	0.50			
0.50	b)								
	c)		d)	e) dunke	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a) Feinsand, stark mittelsandig					feucht	B.Pr. B.Pr.	2	2.00 3.50
3.50	b)					_			
-	c) f)	Feinsand	d) _{nzb}	e) braun	i)				
				''',	"	feucht			
	a) Feinsand, stark mittelsandig					reuciit			
4.90	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	andig			nass, GW (4.90), nach Beendigung der Sondierung	B.Pr. B.Pr.	4 5	5.00 6.00
6.00	b)		del Solidierung						
	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 7

Bohr	un	g BS 10 / ві	Höhe: (GOK Datum: 21.10.2025					
1			2			3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	Bemerkungen	E	Entnommene Proben				
	b)	Ergänzende Bemerkung	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			
	a)	Mutterboden		B.Pr.	1	0.25			
0.25	b)								
0.23	c)		d)	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, stark mittels	feucht	B.Pr. B.Pr.	2	1.75 3.25			
8.00	b)						B.Pr. B.Pr. B.Pr.	4 5 6	4.75 6.25
6.00	c)		d) _{nzb}	e) braun					7.75
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	raqu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor	1					1



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 4.1 Seite 8

Bohr	Bohrung BS 11 / Blatt: 1 Höhe:				Höhe: (GOK Datum: 21.10.2025			
1			2			3	4	5	6
Bis m unter Ansatz-	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	Bemerkungen	Entnommene Proben					
	b)	Ergänzende Bemerkung	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Auffüllung, Mutterbode	feucht	B.Pr.	1	1.10			
1.10	b)								
	c)		d) nzb	e) dunkel	braun				
	f)	Auffüllung	g)	h)	i) ++				
	a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig				feucht, kein Wasser, nach	B.Pr. B.Pr.	2	2.60 4.10	
6.00	b)		Beendigung der Sondierung				B.Pr.	4	5.60
	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0875-17-003

Anlage: 2.1 Seite 3

Bohr	un	BS 112 /	Höhe:	12.64 mNHN Datum: 03.06.2025					
1			2			3	4	5	6
Bis m unter Ansatz-	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	Entnommene Proben	
	b)	Ergänzende Bemerkung	Sonderprobe Wasserführung		ı	Tiefe			
	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			
	a) Auffüllung, Mutterboden					feucht	Pr.	1	0.50
0.60	b)								
0.00	c)		d) _{nzb}	e) dunkel	e) dunkelbraun				
	f)	Auffüllung	g)	h)	i)				
	a) Mittelsand, grobsandig, feinsandig, schwach kiesig					feucht	Pr.	2	0.90
1 00	b)								
1.00	c)		d) nzb	e) braun					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i)				
	a)	Mittelsand, stark feinsa	feucht	Pr. Pr.	3	2.00 3.00			
	b)			Pr.	5	3.90			
4.00	c)		d) _{nzb}	e) braun					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Fint	ragu	ng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor						